



BEURER 577.07 RECAMBIO CABEZAL EXFOLIANTE PARA HL-35

- Recambio 2 cabezales exfoliantes para HL-35.
- Cabezal exfoliante para evitar el pelo enquistado.
- Cambie el cabezal cada 12 meses para óptimos resultados.

DATOS LOGÍSTICOS:

Código de Barras: 4211125577070

Unidades de Embalaje: 10